

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2020 09 10 Nr. 95
Kaunas

Statinio adresas	Kauno Kazio Griniaus progimnazija Šiaurės pr. 97, Kaunas unikalus nr. 1998-2009-7018
Savininkas (Naudotojas)	Kauno miesto savivaldybė
Apžiūra	Kasmetinė
Apžiūros tikslas	Pagrindinių statinio konstrukcijų techninės būklės įvertinimas vadovaujantis STR 1.07.03:2017

Eil. Nr.	Apžiūros tikslas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3	4
1.	Įvertinti statinio konstrukcijų techninę būklę	<p>Stogas. Švieslangiai nesandarūs, vanduo prateka į vidaus patalpas, bėga ant šviestuvų. (Priedo 1 pav.)</p> <p>Laikančiosios konstrukcijos. Defektų ir deformacijų nepastebėta.</p> <p>Perdangos ir denginys. Defektų ir deformacijų nepastebėta.</p> <p>Sienos, lubos, grindys ir pertvaros. Dalis vidaus patalpų apdaila nusidėvėjusi, atšokę sienų dažai, dėl buvusios vandens pratekėjimo sulietos lubos. (Priedo 2 pav.)</p> <p>Fasadai, cokolis, pamatai, nuogrindos. Ištrupėjusios cokolinės dalies siūlės, atšokęs tinkas, neįrengta nuogrinda. (Priedo 3 pav.)</p> <p>Langai, durys ir vartai. Defektų ir deformacijų nepastebėta.</p> <p>Inžinerinės sistemos. Defektų ir deformacijų nepastebėta.</p>	<p>Užsandarinti švieslangius.</p> <p>Atlikti apdailos darbus.</p> <p>Nutinkuoti cokolį, įrengti nuogrindą.</p>

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Eil. Nr.	Apžiūros tikslas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
		Kita. Deformuoti šalia pastato esantys takeliai ir amfiteatro aikštelė pavojus užkliūti. (Priedo 4 pav.)	Atnaujinti dangą.
2.	Nuolatinių stebėjimų kokybės įvertinimas.	Statinio techninės būklės nuolatiniai stebėjimai vykdomi.	

UAB „Legras“ direktorius, atestato nr. 32751
(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

Šarūnas Kaminskas
(vardas, pavardė)

Statybos inžinierė, atestato nr. 16840
(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

Asta Mainonienė
(vardas, pavardė)

Statinio apžiūros akto nr. 95

PRIEDAS

Bendras pastato vaizdas



Kauno Kazio Griniaus progimnazija

3

1 pav. Švieslangiai nesandarūs, vanduo prateka į vidaus patalpas, bėga ant šviestuvų.




2 pav. Dalies vidaus patalpų apdaila nusidėvėjusi, atšokę sienų dažai, dėl buvusios vandens pratekėjimo sulietos lubos.



Kauno Kazio Griniaus progimnazija




Kauno Kazio Griniaus progimnazija




Kauno Kazio Griniaus progimnazija

3 pav. Ištrupėjusios cokolinės dalies siūlės, atšokęs tinkas, neįrengta nuogrinda.



Kauno Kazio Griniaus progimnazija

4 pav. Deformuoti šalia pastato esantys takeliai ir amfiteatro aikštelė pavojus užkliūti.



Kauno Kazio Griniaus progimnazija

8



Kauno Kazio Griniaus progimnazija